

**DRIFTSKONTROL**

**Asnæs Vandværk**  
**Storøhagevej 11B**  
**4550 Asnæs**

Analyserapport nr. 20160615/006  
 17. juni 2016  
 Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve


DIREKTE UNDERSØGELSE *				
Temperatur	10,7	°C	Prøvested:	Afgang, værk Asnæs Vandværk
Lugt	Ingen lugt		Prøvedato:	2016-06-06 Kl. 10:02
Smag	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen			
Udseende	Klar			

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
Farvetal	Pt	mg/l	7,7	!	5	DS/EN7887 5%
pH		pH	7,7		7 - 8,5	DS/EN ISO 10523
Ledningsevne		mS/m	74,1		>30	DS/EN27888 2%
Jern, total	Fe	mg/l	0,021		0.1	ICP-OES 5%
Mangan	Mn	mg/l	0,008		0.02	ICP-OES 5%
Ammonium	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	0,036		0.05	ISO 7150/1 3%
Nitrit	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	0,022	!	0.01	DS/EN 26777 1.5%
lIt	O <sub>2</sub>	mg/l	9,4			DS/EN 5814 5%

--	--	--	--	--

1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

Tegn forklaring:  
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.  
 i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015)

  
 Morten Due, civ. ing.